

N° 24 – Parc de l'étang – Aération

Le fond de l'étang est vaseux, accumulant un excès d'apport de matière organique. La traînée de petites bulles visible en surface marque le travail d'un tuyau perforé déposé au fond, qui injecte de l'air pour accélérer le travail de décomposition et retrouver une eau plus claire.



Bulles d'aération

