

Association des propriétaires des Villas de l'Anse



Communiqué 2026-01 (2025-03-06)

Réseau d'eau potable / Variation de pression

Bonjour,

Nous avons récemment fait installer un système de télémétrie sur les installations de l'aqueduc qui contrôlent les puits artésiens et la distribution d'eau dans notre réseau d'eau potable.

Cette installation nous a permis de détecter certaines anomalies qui perturbaient la gestion des puits et la distribution d'eau dans le réseau d'eau potable. Quelques ajustements ont été nécessaires afin de tenir compte des bris de courant générés lors des tests de la génératrice mais aussi pour tenir compte des variations relativement fréquentes sur le réseau d'Hydro-Québec. Nous sommes d'ailleurs à identifier d'autres faiblesses des appareils de contrôle existants qu'on ne détectait pas dans le passé mais qui peuvent causer des pannes dans le futur.

Ces travaux ont eu pour effet des pertes de pression sur le réseau de distribution pendant de courtes périodes. Il se peut qu'il y en ait d'autres jusqu'à ce que nous ayons identifié l'ensemble des sources des problèmes rencontrés mais ceux-ci devraient être limités.

Votre Conseil d'administration